

Завод обогревателей « ТеплоДар »  
ИИН 732701253393, ОГРНП 320732500014672 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ  
(ПАО) Г. САМАРА  
р/с 40802810710310000862 к/с 30101810422023601968. БИК 043601968  
432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Гончарова 48. ИП Масленников А.А

---

## ПИСЬМО

Уважаемый покупатель!

Сообщаем Вам, что микротрешины по краю поверхности обогревателя не влияют на его работу и образовались вследствие нагревания искусственного камня. Его частицы при первоначальном нагревании расширяются, а при остывании сужаются.

При первоначальном включении обогревателя важно соблюдать инструкцию. Включать его не более чем на 10 минут для прогрева, и второе его включение по истечении 24 часа, чтобы он окончательно просох. Это необходимо, чтобы продлить срок службы. Это указано в инструкции.

При этом микротрешины образуются единожды и дальше не распространяются на обогреватель, так как внутри обогревателя тройное армирование и укрепляющая корпус сетка.

Дальнейшее пользование обогревателем безопасно!

Благодарим за обращение.

Директор завода кварцевых

обогревателей г Ульяновск  
ИП Масленников А.А.

